Tajima

お得意様各位

セフ工具ホルダービットホルダー3連に関するお知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2026年1月に発売いたしました「セフ工具ホルダービットホルダー３連（SFKHI-BH3）」につきまして、ビットを装着するホルダー部のスリーブを固定しているCリングに不具合のある部品が一部混入している可能性があることが判明いたしました。当該部品が使用されている場合、ビットを数回抜き差しした際にスリーブが外れ、ホルダーが脱落するおそれがございます。

つきましては、誠に恐れ入りますが、下記添付画像の状態に該当する製品をお持ちの場合は、直ちにご使用を中止いただき、弊社担当営業または下記フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】　フリーダイヤル：0120-125577

お客様ならびにお取引先様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心より深くお詫び申し上げます。今後は品質管理体制を一層強化し、再発防止に努めてまいります。

何卒事情をご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

●対象商品：発売開始日～2026年２月27日までの弊社出荷分

※2026年3月1日以降の出荷分につきましては、対策済みのため本件不具合の対象外でございます。

●不具合品の確認方法

・お手数をおかけいたしますが、下記の手順にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

各ビット挿入部先端
（3本共にご確認ください）



画像はビットホルダーを
上向きにしています

正常品
横から見て、Cリングが見えない
（360° 全方向からご確認ください）

不具合品
横から見て、Cリングがはみ出している
（全方向から見て少しでもはみ出している場合は不具合品です）



■別角度からの画像

① **正常品**　スリーブからCリングのはみ出しが見られない
② **不具合品**　スリーブからCリングがはみ出している

※ホルダー3本のうち、１本でも不具合品がございましたらご連絡をお願いいたします

2026年3月
株式会社TJMデザイン
営業部